

# 渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H26.4)

その2

現場進捗写真(平成26年4月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

④土砂ホッパーによる残土積込・搬出状況



⑤ワイヤークラムによる残土積込・搬出状況



現場進捗写真(平成26年4月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑥既設換気塔解体状況




⑦既設14番出入口解体状況



現場進捗写真(平成26年4月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑧東京メトロ銀座線仮受杭 繰材設置状況



現場進捗写真(平成26年4月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑨渋谷川仮護岸杭打設状況

