



渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H26.4)

その4

現場進捗写真(平成26年4月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑤ 清流復活管 配管状況(2)



現場進捗写真(平成26年4月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑥ 清流復活管 恵比寿方 切替状況

切替前



既設管撤去完了



管接続完了



鋼材防護完了



現場進捗写真(平成26年4月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑦ 渋谷川 撤去状況



現場進捗写真(平成26年4月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑧ 渋谷川 路面覆工架設状況



現場進捗写真(平成26年4月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑨ 渋谷川 中間杭打設状況

